

Nr protokołu: 6/ADM/2013
**PROTOKÓŁ Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU
 I PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA - 5-LETNI**

BUDYNEK :
BUDYNEK WIELORODZINNY
 POŁOŻENIE :
63-600 Kępno Świba 145
 DATA PRZEGLĄDU :
12.04.2013 r.

WYKAZ OSÓB PRZEPROWADZAJĄCYCH KONTROLĘ:

1. Eugeniusz Derkacz specjalność: konstrukcyjno – budowlana

L.p.	Element obiektu Zakres kontroli	Opis elementu	Ocena stanu technicznego	Stopień pilności naprawy
1	2	3	4	5
1.	Konstrukcja budynku	Ściany murowane, strop drewniany, dach drewniany.	Dobry	
2.	Pokrycie dachowe	Papa i blacha	Dobry	
3.	Elementy odwodnienia budynku	Rynny rury z blachy, poprawić mocowanie, wyregulować	Dobry	Na bieżąco
4.	Kominy i przewody kominowe	Murowane z cegły , otynkowane, ślady nieszczelności	Dobry	Przegląd wg harmonogramu

19.	Instalacja elektryczna	Wg oddzielnego protokołu		Pomiary wg harmonogramu
20.	Drogi i chodniki	Płytki i beton	Średni	Naprawy na bieżąco
23.	Inne			

ata następnego przeglądu:

- kwiecień 2014 r. (roczny),
- kwiecień 2018 r. (5 – letni).

UWAGI:

1. Ogólny stan techniczny obiektu:

Dobry.....

2. Realizacja zaleceń z poprzedniego przeglądu:

Nie zrealizowane, uwzględniono w bieżącym protokole

3. Zalecenia bieżące:

4. Zalecana opinia techniczna, ekspertyza:

Nie.....

DANE I PODPISY OSÓB SPORZĄDZAJĄCYCH PROTOKÓŁ:

1. PRZEGLĄDU DOKONAŁ:

Eugeniusz Derkacz

.....
(podpis)

DATA: 12.04.2013 r.

NADZORY I KOSZTORYSOWANIE
Eugeniusz Derkacz
63-600 Kępno, ul. Sienkiewicza 13
tel. 62 58 300 01, kom. 793 450 969
NIP 6191004956 REGON 250197285