

Nr protokołu: 7/ADM/2013
PROTOKÓŁ Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU
I PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA - 5-LETNI

BUDYNEK :
BUDYNEK WIELORODZINNY

POŁOŻENIE :
63-600 Kępno Kierzno 21

DATA PRZEGLĄDU :
12.04.2013 r.

WYKAZ OSÓB PRZEPROWADZAJĄCYCH KONTROLE:

1. Eugeniusz Derkacz

specjalność: konstrukcyjno – budowlana

L.p.	Element obiektu Zakres kontroli	Opis elementu	Ocena stanu technicznego	Stopień pilności naprawy
1	2	3	4	5
1.	Konstrukcja budynku	Ściany murowane, stropy drewniane, dach z dachówki	Zły	Pilny remont więźby
2.	Pokrycie dachowe	Dachówka, nieszczelna, prześwity	Bardzo zły	Do pilnego remontu
3.	Elementy odwodnienia budynku	Rynny i rury z bl. oc. pomalowane, nie kompletne, obwisłe	Zły	Do pilnego remontu
4.	Kominy i przewody kominowe	Z cegły , otynkowane, popękane	Zły	Do pilnego remontu

23.	Inne	Budynek gospodarczy – dach z eternitu	Zły	Do wymiany
-----	------	--	-----	------------

Data następnego przeglądu:

- kwiecień 2014 r. (roczny),
- kwiecień 2018 r. (5 – letni).

UWAGI:

1. Ogólny stan techniczny obiektu:
Dostateczny
2. Realizacja zaleceń z poprzedniego przeglądu:
Niezrealizowane, uwzględniono w bieżącym protokole.
3. Zalecenia bieżące:
4. Zalecana opinia techniczna, ekspertyza: nie

DANE I PODPISY OSÓB SPORZĄDZAJACYCH PROTOKÓŁ:

1. PRZEGLĄDU DOKONAŁ:
Eugeniusz Derkacz

.....
(podpis)

DATA: 12.04.2013 r.

NADZORY I KOSZTORYSOWANIE
Eugeniusz Derkacz
63-600 Kępno, ul. Sienkiewicza 13
tel. 62 58 300 01, kom. 793 450 969
NIP 6191004956. REGON 250197285