

Nr protokołu: 1/1/G/2013

PROTOKÓŁ Z KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU I PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA - ROCZNY

Pan J. Średle

1807.13

B. Galiński

BUDYNEK :

BUDYNEK WIELORODZINNY

POŁOŻENIE :

63-600 Kępno ul. Młyńska 3

DATA PRZEGLĄDU :

20.05.2013 r.

WYKAZ OSÓB PRZEPROWADZAJĄCYCH KONTROLE:

1. Eugeniusz Derkacz

specjalność: konstrukcyjno – budowlana

L.p.	Element obiektu Zakres kontroli	Ocena stanu technicznego	Stwierdzone nieprawidłowości	Zalecenia, stopień pilności naprawy
1	2	3	4	5
1	Konstrukcja budynku	Dobry	Nie stwierdzono	-
2	Pokrycie dachowe	Dobry	Korozja biologiczna drewna elewacyjnego	Odnowić elementy drewniane i zakonserwować
3	Elewacja	Zły	Odparzone, głuchoe tynki. Uszkodzone zwody instalacji elektrycznej.	Wyremontować elewację. Wyremontować instalację odgromową.
4	Stolarka okienna i drzwiowa	PCV – dobry. Drewniana – stan zły.	Nieszczelne, zniszczone okna i drzwi zewnętrzne	Wymienić stolarkę drewnianą.

5	Wykończenia	Klatka – schodowa – stan zły	Złuszczona farba, wyprawki tynkarskie	Pomalować klatkę
6	Inne	Zieleń na elewacji	Znacznie porośnięta zielenią płożącą	Intensywnie przyciąć

Data następnego przeglądu:

- do (roczny) 20.05.2014 r.

UWAGI:

1. Ogólny stan techniczny obiektu:

Dobry

2. Realizacja zaleceń z poprzedniego przeglądu:

Zalecenia niewykonane, uwzględniono w bieżącym protokole.

3. Zalecenia bieżące:

4. Zalecana opinia techniczna, ekspertyza:

nie

DANE I PODPISY OSÓB SPORZĄDZAJACYCH PROTOKÓŁ:

PRZEGLĄDU DOKONAŁ:

1. Eugeniusz Derkacz

tech. bud. Eugeniusz Derkacz
upr. do Kierowania, Nadzoru Budowlanego
w specjalności Konstr. Budowlanej
na podst. § 5 ust. 2 i § 6 ust. 1 i 4 z
.....
wpis przez Woj. Kąńskiego z dnia 30.04.2011 r.
Nr BN-10.9/44/81
63-600 KĘPNO, ul. Zielona 8 a
tel. (0-62) 78-784-71

Kępno, dn. 20.05.2013